



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ ตง ๓๒๕๐๓/ -

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบน้ำเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับควบคุมการปล่อยน้ำเสีย อากาศเสีย หรือมลพิษอื่น ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ พบว่าในพื้นที่ตำบลเขาขาวประชาชนส่วนมากระบายน้ำเสียลงพื้นที่ว่างเปล่า และมีการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนมีการจัดวางระต่อระบายน้ำเสียที่ดี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำในพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพนันท์ บัวซิม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-๗๗๖

(นายพนันท์ บัวซิม)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

-๓๕๑๐

(นายเชี่ยว เสนี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาในตำบลเขาขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ผลจากสำรวจ และร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ที่ประสบปัญหา						
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ติบที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาในพื้นตำบลเขาขาว ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่าพื้นที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครั้วเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาที่ตำบลเขาขาว แต่อย่างใด

ลงชื่อ



(นายพนมน์ บัวซิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง